

## **PETITS POINTS SUR LA COQUE IMPRIMÉE PAR SUBLIMATION. COMMENT RÉSOUDRE CE PROBLÈME ?**

Lorsque j'imprime des coques par sublimation, je me retrouve avec de petits points, comme de la poussière qui apparaît à contre-jour. Comment résoudre ce problème ? J'utilise un four avec système sous vide et une imprimante Ricoh.

Valentine

Les petits points sont colorés et hors de la zone du dessin ou bien sont-ils blancs à l'intérieur de la zone du dessin ?

Dans le premier cas, vous devriez déjà voir ces points sur le [papier transfert](#), autour du dessin.

Dans le deuxième cas, il pourrait s'agir d'imperfections sur la [surface des coques](#). Comme si l'[encre de sublimation](#) ne se transférait pas à ces endroits.

Si les points sont nets et bien définis, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de sous vide, ni de temps ou de température.

Si les points sont nets et bien définis, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de sous vide, ni de temps ou de température.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

[http://laserigraphie.cplfabbrica.com/11147/petits-points-sur-la-coque-imprimee-par-sublimati  
on/](http://laserigraphie.cplfabbrica.com/11147/petits-points-sur-la-coque-imprimee-par-sublimati<br/>on/)