

IL RESTE DES TRACES LORSQUE J'IMPRIME AVEC DU PAPIER TRANSFERT

Lorsque j'imprime avec du papier transfert à détournage automatique, l'image n'est pas détournée et il reste une trace de la dimension de la feuille entière.

Le matériel que j'utilise est le suivant:

Imprimante oki C 612

Papier transfert [FC POLARTNEW](#) 04 R pour matériaux rigides

Papier transfert [FC TOPCUT 2013](#) pour tissu clair

[Presse à chaud](#) Secabo

À quoi est dû ce problème?

Avec le [papier transfert](#) à détournage automatique pour tissus clairs, utilisé bien évidemment sur du tissu, vous pouvez rencontrer le problème que vous décrivez si la combinaison temps/température/pression est excessive.

Je vous conseille de tenter de réduire l'un de ces facteurs à la fois (commencez par la pression, puis réduisez la température, puis le temps) et évaluez les résultats obtenus.

Avec le [papier transfert laser](#) pour supports rigides (utilisé bien évidemment sur du métal), ce problème ne s'est jamais présenté, car il est extrêmement difficile de créer des traces sur une surface rigide.

Cependant, si vous rencontrez le même inconvénient, il convient de tenter d'appliquer la même méthode que celle expliquée plus haut.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://laserigraphie.cplfabbrica.com/17559/il-reste-des-traces-lorsque-jimprime-avec-du-papier-transfert/>